

5. juni 2017 – Billeder fra renoveringen i Christiansmøllen  
Først den udvendige side og derpå den indvendige side – oppefra og ned



Med start udefra /oppefra - her hatloftet




Færdig - klar til pudsning /klar til maling



Næste loft - Lorrisloftet/ Hejseloftet



Færdig - klar til pudsning /klar til maling



Næste loft i overmøllen – øvre Stjernehjulsoft



Næsten Færdig - klar til pudsning /klar til maling



Nedre stjernehjulsoft



Færdig - klar til pudsning /klar til maling



Undermøllen øverst - Kværnloftet



Her arbejdes i undermøllen med udskiftning af Bjælker v.hj. "franske lus" og nye jernbindinger



Her er én med Birkebark omkring – klar til indmuring



Her skal den rustne jernbinding og blækkende udskiftes



Her ses nye jern til at sætte støttestolperne til svikstillingen på.



Et kig ind udefra på Stjernhjulet



Meget gulv mangler – så der er kig op  
Her fra kværnloft op på Stjernhjulsløft



Et kig på ind på Lorrisloftet/ Hejseloftet



Kværnloftet hvor Kongevellen ender



Et kig ind oppefra og ned



På Kværnloftet er dele af gulvet er fjernet for at kunne udbedre det bærende tømmer.



Vi er på Broloftet og ser op mod kværnloftet



En færdig fransk lus / samling



Her står en fransk lus – klar til at blive skubbet gennem hullet udefra . For herefter at blive låst med to kiler – én fra hver side.



Et kig op gennem møllen



Et kig op fra Broloftet



Helt nede i Portrummet er nu gået i gang med udbedring af murskader og udskiftning af bjælker