

## 24. april 2017 – bestyrelsen - rundvisning i møllen



Iført reglementeret sikkerhedssko + hjelme



Lørdag mødtes vi til en rundvisning – så vi kunne se at det gik fremad.



"Pommersk fyr" til udskiftning af tømmer



De to gamle vinduer som skal indsættes igen



På Lorrisloftet hvor dele til hejsen ses. Der arbejdes på hatloftet lige over.



Lorrisloftet set udefra på stilladset



Her skal udskiftes masser af mursten der bruges "flensborgsten" mål (4x22x11)



I den øverste del af møllen overmøllen (det skrå stykke op til hatten er brugt 80.000 sten - da den blev bygget i 1859 efter branden.





Øverste del af Hatloftet som hatten lægges på



Dog først når jernskinnen herover er blevet placeret igen. Bemærk strøm i skinnen til lys.



De rådne tømmerender fjernes. Det gamle tømmer forlænges med "fransk lås". (herunder)



Til sidst beklædes alle tømmerender som skal indmures med Birkebark.

Flot, flot tømmerarbejde i møllens ånd.



Det gamle tømmer forlænges med "fransk lås". (herunder) Som låses med to kiler – én fra hver side  
Flot tømmerarbejde



Men udsigten fejler ikke noget !

Eksempel på rådden ende.



Også "Kronrevet" øverst på "Kongevellen" skal renoveres, da møllehatten har trukket det lidt skæve krondrev forkert og dermed har slidt de mange stokke i dette stokkehjul.

