

Uge 43 Dagen før. . . . at der kommer hat og vinger på Christiansmøllen



Trods regnvejr det meste af dagen er alt klar til i morgen




Øverst oppe er Hathjulet sænket ned på gulvet



Hatten er i løbet af dagen gjort klar



De sidste trin op til Vindrosen, Aksel og hjul mm er monteret til Vindrosen
På grund af risiko for vind eftermonteres de 8 vinger på Vindrosen



Og så er kuglen kommet på



Alt styretøj til hatten er monteret



Vingerne kom jo i går og er klar til at blive hejst op



Imens har murerne pudset næsten færdigt udendørs
Der mangler kun de to buer i portene over dørene

