

Lørdag d. 16-03-2019- Valsen rengøres og den 3. kværn samles



Så var Per fra Hjælpergr. i gang med Valsen



En tur med Stålbørste og spartel



Han kom langt med rengøring af Valsen som ikke er rengjort de sidste 60 år – mindst!



Den smalle sten ligger nederst så den flyttes



Bemærk! her brugte den gamle stenkran af træ



Den blev sat pænt op ad væggen.



Puslespillet med karansen af klodser lægges



Så er det den øverste kværn der skal løftes væk.



Per har nede på Broloftet målt sig frem til nøjagtig til hvor kværnen har stået før og Hvor de tre støttepunkter skal placeres.



Den store sten på 700 kg løften længere væk



Så placeres den nederste kværn på 3 støttepunkter så den kan justeres.



Hvorefter den store sten placeres oven på denne



Den nederste del af træ samles. Og kassen mm løftes på.