

2020-06-10- Møllen krøjer




Fra morgenstunden blev møllen sat til at krøje hele dagen og den kommende nat med. Imens afmonterede møllebyggerfolkene stilladset.



Og fik det læsset på den traileren.



For at kunne komme rundt i hatten, for bla. at skifte glideskoene måtte de fra start afmontere nogle gangbroer af gulvplanker oppe i hatten. Der ligger en gangbro i venstre side hvor den nye trappe op ar sat fast.



Og ude forrest i hatten ud mod vingerne ligger en gangbro på tværs. Vigtigt når man f.eks. skal ud af lemmen til Vingerne som ses på billedet. Begge to blev lagt af nye gulvbrædder . Blev færdige i dag.

Ellers var det tid til oprydning, få styr på værktøjet mm.
Møllen har krøjet uden mislyde hele dagen .