

Ved besøget d. 5/7 2017 blev taget følgende billeder.



Kronhjulet i toppen af møllen



Bemærk grovfilsningen



Ved besøget d. 16/7 2017



Møllen er nu filset med grov puds udvendigt så den bedre kan holde på finpuds senere. Beslagene skal holde Svikstillingens stolper.



De allersidste udskiftninger af sten udendørs sker over den ene Port på den kommende svikstilling.



Nederst i Portrummet er nu støbt gulv.
Bemærk de blændede vindueshuller,
som nu er åbnet. Sikke en masse lys.



I den ene side bagerst etableres et
Tekøkken og ved siden af etableres
Handicapvenligt Toilet



I Portrummet er de sidste bjælkeender
nu skiftet så der kan etableres gulve.



Ovenpå på Broloftet er man i gang med
udskiftning af gulvet.



Her Broloftet lige under Kværnloftet





Et kig op på Kværnloftet hvor en del af gulvet er blevet udskiftet



Kværnloftet med de tunge kværnsten



Det nye gulv på Kværnloftet er dækket til



Et kig ind på kværnloftet med de to døre til Svikstillingen



På kværnloftet flyttes stenene rundt med kraner så gulvet kan lægges



Også fra Kværnloftet hvor der flyttes rundt og arbejdes etapevis




På Lorrisloftet over Stjernehjulsloftet arbejdes der også på gulvene og etablering af trapperne igen



Et læs gamle, kasserede gulvbrædder



Udvendigt er man kommet rigtig langt. Her nederste del af Overmøllen med Stjernehjulsloftet



Imellem Stjernehjulsloftet og Lorrisloftet



Lorrisloftet og ovenpå ligger Hatloftet



Hatloftet hvor Hatten kommer ovenpå



Her etableres glideskinne og tandkrans Kronhjulet, som trækker kongevellen, kommer Møllebyggeren og restaurerer inden Hatten kommer.



Dele til Tandkransen som møllehatten hviler på



Heldigvis er alle dele til tandkransen nummererede med romertal.