


Status Uge 39 – d. 30. sept.- Hatten er nu helt træbeklædt



For en uge siden var man godt i gang med inddækning af møllehatten med træ



Siden er der blevet rejst et overdækket stillads så arbejdet ikke forstyrres



Man har nu dækket hele hatten med træ



Bemærk den løgformede spids øverst



Øverst kommer der en træ-kugle og hatten beklædes med tjærepap.



Forrest på hatten - to lemme - her venstre



her højre så kan der justeres og repareres



Her ses de to lemme fortil – og bag dem den store vingeaksel med Hathjulet



Vingeakslen ligger skråt nedad og ender i et søleleje



Her ses lejet – og starten på Geartøjet inden baglemmen



Billede af af Møllehattens flotte konstruktion



Hatten set udefra/bagfra med Geartøj til Vindrosen og hul til baglem



Geartøjet set ovenfra



Hvor det bærende tømmer til vindrosen går igennem hatten tættes med kobber



Herover: Vindrosens dele venter endnu

Til højre: Nogle bomme til at styre hatten med venter også



Hele Overmøllen - Færdig og nymalet



Undermøllen-Kværnloftet finpudset



Resten af Undermøllen er grovpudset
Så der går knap 2 uger inden maling



Sten til murene (toilet/køkken) i
Portrummet er gjort klar.