

Uge 42 - torsdag d.19 og fredag d.20 –Stillads nedtages- hat klargøres



Da torsdag sluttede var stilladsarbejderne to dæk + taget



Alle rør, beslag, gangbroer nedtages



Sorteres og pakkes eller køres væk



Imens knokler møllebyggerne med at få de sidste ting på plads



Fredag uge 42



3 dæk + tagkonstruktion



Alle fæstningspunkterne på møllen reparerer, puds og males



Hele overmøllen er nu fri og klar



De mangler to hele dæk endnu



Dette loft og bund skal også væk her skal bygges svikstilling



Etagen under, med plader på, skal bruges når svikstillingen skal laves



Udenfor arbejdes er på hattens dele – nu tre styrestokke



Her fotograferet inde i hatten



Med udveksling til kontravægt



Hathjulet med graffiti fra 1915
Naglet fast med trækiler



Det store Hathjul med en diameter omkring 2,5 meter



Her ses tydeligt "Persen" eller Møllens
bremse – Remmen af egesveller der
kan spændes ind og trykke på hjulet



Her ses de to orkansikringer - taget fra
I baggrunden ses et af de otte beslag på vingehjulet som kan låses i.