

Uge 43 – Torsdag Over middag blev vingerne løftet op



Set fra Mølmarksvej Kranen med den første vinge



Stille og roligt gik det



Den 22 m lange vinge ligner en tændstik



Langsomt nærmer den sig



De to møllebyggere i Hatten tager imod



Rem og vinge fires langsomt




Vejret artede sig Det var en mild efterårsdag næsten uden vind



Så er første vinge på vej igennem



Langsomt fires den ned gennem øjet



Så er første vinge igennem



Kranen gør klar til 2. vinge



1. vinge drejes 90 grader



Vingen boltes fast



Så har kranen fat i 2. vinge



På vej gennem luften



Den 1. vinge ligger vandret



Og anden vinge fires gennem det andet øje.



Man passer på ikke at vingen får stød undervejs



2. vinge fastgøres med klodser



Så skulle den være der



Kranen løsner sit greb og deres job er færdigt.



På jorden står den nu på oprydning



Her bagsmækken af kranen Danmarks 2. højeste  
Kommer fra firmaet BSMs afdeling i Odense



53 tons modvægt skulle der til jobbet med Hatten og Vingerne  
Nu kunne de så pilles af Kranen igen – Jobbet var slut !

De næste dage skal der så sættes Vingeklapper på de 4 vinger og hatten gøres færdig