

Uge 46-fredag 17/11 – Vindrosen oppe



Fredag morgen ankom mobilkran så vindrosen kunne komme på plads



Den 3. klap på vindrosen spændes fast





Den 4. vindrosevinge på plads



den 5. ud af 8



Den 6. klap på plads



7. klap så mangler vi kun 1





Det var de 8 klapper



Den runde tynde ring boltes fast i de 8 vingearme



Udsigten fejler ikke noget




Der etableres Wire og kæder til styring



De to x Wire t.h. styrer åbne/lukke for klapperne- Den sidste Wire er Bremsen



Snoren mellem vingerne sikrer at de ikke drejer rundt og at klapperne ikke lukker i.



Her ses Edderkoppen der styrer klapperne via kædetræk fra Svikstillingen