

Uge 46 Status på krøjning



10 oktober var der "aflevering" af møllebygger. Bunkerhjulet der trækker hatten rundt på krøjekransen var udskiftet med et nyt. Den tilsynsførende arkitekt, kommunen og Lauget var repræsenteret.



Møllehatten blev sat fri men for lidt vind gjorde at den flyttede sig meget langsomt. På en times tid havde den krøjet ca. 20 cm.



Man forlod møllen. Efter et par timer kom der igen høje KLONK fra Vindrosemekanikken. Der blev ringet efter møllebygger som måtte returnere og stoppe krøjningen igen.

16-11-2018 – Møllebyggeren retur for at nedtage den lodrette krøjestang.





Møllebyggeren iført sikkerhedsline kravler ud og afmonterer beslaget



Sammen med CETS mand lykkes det og den hele den lodrette aksel hejses ned.



Her ses slidskaderne på det nederste tandhjul



Den lange aksel læsses på Møllebyggerens bil og de kører til Sjælland. Om en uge vender de tilbage hejser den reparerede Krøjestang på plads igen