

Renoveringen i billeder – kort fortalt  
( Alternativ til at se de første 17 billedmapper)



6. februar 2017 gik restaureringen rigtig i gang.  
Pludselig holdt der en kæmpekran oppe ved Christiansmøllen.



Stille og roligt blev den flere tonstunge møllehat  
hejst ned på jorden.



Kranfører og 4 mand til at guide den på plads



Sådan !





Den sorte hat af træ, beklædt med sort tagpap  
Blev gjort klar til transport.



Hatten blev løftet fri af den indre møllehat



Som blev skilt ad i mindre dele.



Den 8-9. februar 2017  
Den kæmpestore Vingeaksel og Hathjul



Det hele blev læsset på en blokvogn og kørt til  
Sjælland hvor Møllebyggeren har værksted





Samme dag blev Svikstillingen taget ned



En mølle uden hat er trist



En mølle uden hat og svikstilling er meget trist.



9. februar var svikstillingen og hatten kørt væk.





16 februar 2017 begyndt opsætningen af  
Stillads omkring hele møllen



18. februar var man nået godt derop ad



Herefter hegnes arbejdspladsen ind og  
indrettes med skurvogne, materialer,  
containere til affald m.m.







Stilladset på plads til op over hatten



Et flot kig ud over byen



Et kig ned i Møllen. Øverst på Kongevellen sidder Krondevet



Hele møllen pakkes ind i klare presenninger så arbejdet kan foregå uden vejrstop.







7. marts går sandblæsningen af alle mure udvendig som indvendig i gang



Næsten samtidig fuldføres indpakningen.





Man er nu kommet helt i bund og kan se de mange skader



24. marts er sandblæsningen overstået og man kan danne sig et overblik. Her Broloftet.



Så snart sandblæserne er færdige møder tømrer /snekere op og tager fat. Her kværnloftet



Man starter oppefra med renoveringen – helt oppe på hattoftet øverst i overmøllen. Møllebyggeren skal senere renovere selve hjulet som er meget slidt/ skævt



Øverst ligger 4 meget kraftige Bjælker som alle har råd i enderne.

De klodses op og der hugger hul udefra indtil de to ender, man skifter enten hele bjælken ud eller bortskærer det dårlige træ og laver en fransk lås / lus som ses her på billedet.





En fransk lus skæres efter en skabelonså de passer helt nøjagtig- Derefter låses de med t kiler i midten som slås ind fra hver sin side.



Bemærk at enderne inden der mures til fra begge sider sættes et jern i og beklædes med kraftig Birkebark. Et gammelt håndværk som stadig udføres som man har gjort i rigtig mange år








22. april Øverst i overmøllen så det bortset fra udskiftning/renovering af de store krydsbjælker godt ud.

På næste loft Lorrisloftet var en del fugtskader i murene hvilket krævede udskiftning af rigtig mange "Flensborgsten" (en smallere mursten)



Også på Stjernehjulsloftet og her kværnloftet skulle mange sten skiftes udvendig.



Eksempel på rådden Bjælkeende





22. april var man stadig i overmøllen. Senere tager man fat på undermøllen f.eks. på kværnloftet



Og her på Broloftet ( lige under kværnloftet)



7. maj 2017 Håndværkerne er på vej nedad i overmøllen. Der fjernes gulvbrædder så man kan komme til.



Mustensrækken her fornyes hele ven rundt Den markerer overgang til Undermøllen.



Hatloftet, Lorrisloftet, Stjernehjulsloftet. De sidste ender i overmøllen fornyes med franske lus og hullerne mures til inde og ude.



19. maj Hatloftet er klar til pudsning og maling



2. loft Lorrisloftet (hejseloftet) er også klar





3.loft Stjernehjulsloftet er klar



Alle lofter i overmøllen er klar



19. maj Så er håndværkerne i gang i undermøllen  
Her 1. loft Kværnloftet



Her på 2. loft i undermøllen Broloftet er man også i gang. Igen er dele af gulvene fjernet så man kan komme til.



Også udendørs i underøllen ved kværloftet



Dele af kværne mm er flyttet ud på dækket



Et kig fra Kværnloft ned på Broloftet





Vi er på kværnloftet. Herover ses det nederste af kongevellen og de vanskelige arbejdsforhold er synliggjort.



Masser af tømmer til både nye ender og hvor man vælger at udskifte hele bjælken



Masser af kalkmørtel og "Flensborgsten" som møllen er bygget af til reparationer.



**5. juni** Der arbejdes stadig i undermøllen. Her enden af en bjælke med jern og birkebark på.



Her ses en rådden ende og rustent jernforankring





Her en større reparation af ydermur broloftet



I Væggen sættes bundjern til stolperne der skal bære Svikstillingen/omgangen



Et kig op gennem 31 ofter



3 bjælker hvoraf den ene er muret til og de to sidste er ved at være klar.



Et kig tværs gennem kværnloftet



En færdig "Fransk lus" klar til at blive sat i.





Også helt nede i Portrummet er man nu i gang med at udbedre det sidste murværk og skifte de bjælker der trænger