

Uge 24 - Billeder fra Christiansmøllens Restaurering fra d. 18-06-2017



Hele overmøllen er OK udenpå
Øverste loft- hatloftet er i orden



Uge 27-28 kommer Møllefirmaet
restaurerer Hathjulet med forankring i Bjælkelag



Møllefirmaet monterer bla. Krøjekrans/krøjering som hatten skal placeres på.



Under Hatloftet ligger Lorrisloftet/Hejseloftet = OK



Og der under Stjernehjulsloftet = OK



Den nyrestaurerede overgang til Udermøllen = OK



På Kværnloftet laaves de sidste murskader



Under Kværnloftet med svikstillingen ligger Broloftet.
Her mangler de sidste støttejern til stolperne der skal bære Svikstillingen



Og man er i gang med mur-reparationer



Og de sidste udskiftninger af rådne bjælkeender



Broløftet hvor der arbejdes



Nedenfor møllen ligger bag hegnet et større lager af materialer mm.



Det indvendige af Lorrisloftet/Hejselloftet



Kværnloftet med Stenkranen



Dele af gulvet på kværnloftet er fjernet



Et kig op fra Broloftet til Kværnloftet (Dele af gulvet mangler)



Længere ned i møllen skiftes de sidste Bjælker



Et kig gennem tre lofter hvor gulvet delvist mangler.



Et kig fra broloft op til kværnloft til Stjernehjulsløftet



Et lodret kig op gennem møllen fra Broloftet, til Kværnloft og Stjernehjulsløft



Her er vi på 2 loft nedefra hvor de sidste samlinger med "Fransk lus" stemmes ud



Fra Broloftet



Et kig ned på portrummet fra Broloftet
Store dele af gulvet mangler lige nu.



Helt nede i portrummet hvor håndværkerne også er langt med de sidste mur- og bjælkeudskiftninger



Fra Portrummet nederst i møllen, også her mangler dele af gulvet på Broloftet lige over Portrummet



Sig nærmer tiden for at få sat de indtil nu tilmurede vinduer.
De originale vinduer stod heldigvis i møllen