

Uge 36 Hele Møllehatten er i dag tilbage ved Christiansmøllen – ankom i dag onsdag d. 6/9 2017



Så ankom hatten – på en regnvåd septemberdag



Hathjulet i hatten er pakket godt ind



Taget helt oppe fra Hatloftet øverst på møllen



Bemærk det store jernkryds til de 2 vingearme



En del af møllehatten i de to sider er taget af under transporten til Svendborg



Møllebyggerne kommer snart og begynder på puslespillet med at samle hele hatten igen



Som nævnt tidligere skal der fæstnes en rund glideskinne op under møllen som den hviler på



Der er også kommet en del yderligere tilbehør



Disse master/bomme kunne godt være til at starte/bremse møllen. Jeg vender tilbage om det.



Indenfor i teltet ligger de indvendige krumme buer som skal skabe løgformen



På jorden under presenning er ankommet hele "Persen" bremsen som er en ring af Egetræ som kan strammes/løsnes omkring Hathjulet



Siden i fredags er det sidste vindueshul i Portrummet blev lavet  
De 4 vinduer var taget ud og muret til - en gang for længe siden.  
Men de stod alle 4 i møllen da man overtog en i 1958.



De giver rigtig meget lys i portrummet som før var mørkt.



Ellers er der blevet sprøjtet grovpuds på hele undermøllen og gjort klar omkring vinduerne.



Ud over de to porte er der i alt 4 vinduer i Portrummet.