

Uge 37 Status – Finpudsning af Undermøllen i gang -  
samt arbejde med trapper, gulve og med Hatten



Øverst oppe Kronhjulet på det lave Hatloft



Med trappe ned til Lorrisloftet lige under og videre  
ned på Stjernehjulsløftet



Den store Kongevelle/ som vingerne trækker rundt går ned gennem Hejseløftet og  
giver kraften hjulet der trækker diverse hejse



Den ene af hejsene som trækker kornsækkene helt nede fra Portrummet op til Kværnloftet



Via trappe forbi det store vandrette Stjernehjul på Stjernehjulsoftet + til højre en udveksling



Stjernehjulsoftet hvor Kongesvellen ender i et søle lige under Stjernehjulet




På stjernehjulsoftet skal de 3 drev, som lige nu af arbejdshensyn er trukket godt op og dette forhindrer at hele gulvet kan laves.



De skal på et tidspunkt svinges tilbage og monteres på de 3 kværne på Kværnloftet.



Møllehatten færdiggøres på arbejdspladsen og Møllebyggerne er i gang.



Her et kig op igennem det ene af de store Jernøjer hvor igennem de to vingearme skal trækkesi



En flot kantfrise under beslagene til Svikstillingen



De reparerede "hylder" under Svikstillingen  
Ny tjærepap – nu beskyttet af Plastic



Hele overmøllen er færdigpudset. Som det ses her  
nederst er de nu gået i gang med Undermøllen



Kværnloftet er godt i gang med finpudsningen



En af de store flader som er færdigpudset

Andre er i gang med at restaurere et par nye trappesider ved bla at skifte træ ud

Her nedenfor ses en masse trappetrin som er nye og med metalforstærkninger!

Så vi sikkert kan byde folk indenfor i Christiansmøllen.

